

## INFORME DE ENSAYO

Nº de Muestra: M / 1938



Identificación del Cliente		Identificación del Origen	
Nombre	JUAN M <sup>a</sup> RODRIGUEZ PEREZ	Nombre	10213-4019-01-05-03-01-01
Dirección	PLAZA 8 DE MARZO, 13 1ºA 41410 CARMONA SEVILLA 41410	Dirección	0

Información de la Muestra		Datos de la muestra	
Tipo de muestra	AGUA	Nº Registro	23/0323/3
Tomada por	CLIENTE	Fecha Toma Muestra	
Envase:	1PE-TS	Fecha Recepción	25/01/2023 13:25:00
Modo Cons. Transporte	REFRIGERADA	Fecha Inicio Analisis	26/01/2023 00:00:00
Descripción de la muestra	AGUA	Fecha Final Analisis	05/02/2023 00:00:00
<b>Más información sobre la muestra</b>		Fecha Emisión Informe	06/02/2023 11:33:13
TOMA DE MUESTRA: ACS ACUMULADOR			
DATOS IN SITU: T <sup>a</sup> : 59.8 °C			
FECHA TOMA DE MUESTRA: 25/01/23 11:30H			

### Recuento de Legionella spp

Parámetros/Ensayos	Resultados	Unidades	Valores Límite	Metodología	P.N.T.
<b>Recuento de Legionella spp</b>					
Recuento de Legionella spp	No detectado	ufc/L	100ufc/L	Filtro de membrana sobre placa Matriz A; pto. 5 (Medio A) y pto. 7 (Medio C-GVPC). LD < 1 ufc/L	UNE-EN ISO 11731: 2017
Volumen filtrado:	1000	ml			

### Legislación relativa a la Muestra

Valores límites del REAL DECRETO 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, su control y suministro.



Lidia Matellanes Rodríguez  
Técnico de Laboratorio



Dirección Técnica  
**Consuelo Azcárate Aguilar**